

ENC 高精密度扭力测试仪

多种模式 + LCD 屏显示扭力测试数值 + 扭力设定 + 扭力测试范围大
+ 数据传递、电脑储存 = 极佳的使用体验



特点:

- 1) 扭力测试范围大、精度高、型号齐全。
- 2) 附赠的传动接头允许使用普通的起子头来测量螺丝刀扭矩。
- 3) 螺丝刀不管是正转还是反转都可以测量扭矩。
- 4) 扭力单位: kgf.cm^2 / N.m , 测试方式: PEAK/TRACK/F.PEAK, 可方便选择数值输出方式。
- 5) 可计算扭力的最大值和平均值。
- 6) 内置数值输出端子可连接电脑, 帮助我们进行扭力记录、编辑、计算。
- 7) 手提式设计、体积小、重量轻、便于携带。
- 8) 提供联体型和分离型两种选择, 其中联体型适合手持简单电气工具测试扭力, 分离型适合自动化设备测试扭力用。

参考图:



型号规格:

后缀“S”(代表分体型)

类目/型号		AP-2/AP-2S	AP-10/AP-10S	AP-50/AP-50S	AP-100/AP-100S	AP-300/AP-300S
测量范围	kgf.cm	0.03~2.00	0.15~10.00	0.75~50.00	1.5~100.00	4.5~300.00
	N.m	0.003~0.200	0.015~1.00	0.075~5.00	0.15~10.00	0.45~30.00
	lbf.in	0.02~1.8	0.15~9.0	0.75~45.0	1.5~90.0	4.5~270.0
测量精度 (kgf.cm^2)		± 0.55				
显示		LCD 屏				
测试方向		顺时针方向、逆时针方向				
测试模式	PEAK	峰值模式: 显示在扭力最大值处				
	TRACK	变值模式: 显示值随扭力变化而变化				
	F.PEAK	初次峰值模式: 当扭力达到最初峰值时锁定显示				
复位方式		按“RESET”按钮清楚当前记录				
电源		5 节 1.2V 镍氢可充电电池 1000mA				
充电时间		约 6 小时				
使用时间		至少 20 小时				
电池寿命		可充电 300 次				
充电器		输入: 110~240ACV、50/60Hz 输出: 7.25DCV、120mA				
扭力传导座大小		12 个角或 20 mm ²				
尺寸 (mm)		230x120x60				
重量 (kg)		2.0				
注意事项		①请勿用此扭力测试仪测量连续冲击式半自动电, 气动工具扭力。 ②不能超过扭力测试仪测试范围。				

应用领域:

- 1) 矫正电动螺丝刀, 气动螺丝刀扭力输出值。
- 2) 测试松紧度, 以及扭开瓶盖所需要的扭力大小。
- 3) 分离式扭力测试仪尤其适合自动化设备测试扭力, 通过 1.5M 连接线将控制端与扭力测试座连接起来。