


ENC 螺丝供料机（震动盘型）

根据螺丝和需求定制 = 良好性能



参考图:





应用展示:



特点:

- 1) 螺丝供料机根据螺丝和实际需求非标定制。
- 2) 我们已经将振动盘和螺丝分料器集成到一起，你不需要再从不同供应商采购相关部件，然后把他们组装到一起，这样的话可以大大节省设备装配时间。
- 3) 配备创优虎 CUH 品牌电源控制器，自动稳定输出电压。更重要的是，它已经匹配好相关的光电开关，当检测到线性轨道已经满料时，控制器在延迟一定时间后自动停止输出电压，振动盘停止工作。当检测到线性轨道缺料时，控制器迅速输出电压，振动盘又开始振动送料。
- 4) 螺丝分料器供料稳定，卡钉率低。
- 5) 我们可以定制 PU 涂层的振动盘，减少震动送料过程中对螺丝的磨损。
- 6) 如果采购方需要，我们也可以配一个隔音罩，减少噪音污染。

选购配件:

放置桌	隔音罩	自动螺丝加料机
多种颜色可选。 	 注意：内置隔音棉。	

下单前需要确认的技术事项:

- ① 您要求的螺丝容量;
- ② 可以用来安装螺丝供料器的有效空间 (长 x 宽 x 高);
- ③ 螺丝外观保护要求;
- ④ 出口数量、彼此间距、出口高度;
- ⑤ 螺丝尺寸;
- ⑥ 隔音要求;

型号规格:


类目/型号	SF-200V	SF-300V	SF-400V	SF-500V	SF-600V	SF-DV 系列
螺丝容量 (Pcs)	2000~2500	2000~3000	2000~4000	2000~4500	2000~5000	≥10000
供料速度 (Pcs/Min.)	55~60	45~60	35~50	30~45	30~40	20~30
电源	100~260ACV、50/60Hz					
尺寸 (盘面直径 x H,mm)	200x300	300x320	400x360	500x420	600x500	定制
螺丝帽径 (mm)	5	7	9	13	20	40
总长 (mm)	8	10	20	30	50	70
出口数量 (Set)	1~12 (根据实际需求设计)					
净重 (Kg)	18	22	24	26	35	定制
选购配件	放置桌、隔音罩、自动螺丝加料机					

ENC 螺丝供料机（摇臂型）

根据螺丝和需求定制 = 良好性能



参考图:




应用展示:





螺丝料斗介绍:

底部位置




沟槽



注意: 绿色部件是挖螺丝摇臂, 当其处于料斗底部时, 螺丝自动滑入沟槽。

顶部位置



注意: 当摇臂沿上图中红色箭头方向上升到顶部时, 其沟槽里面的螺丝自动滑入到线性轨道里面。

特点:

- 1) 根据您的要求和螺丝非标定制。
- 2) 与振动盘型螺丝供料机相比, 噪音小得多, 给您营造一个安静舒适的工作环境。
- 3) 特殊的结构设计, 确保送料速度更快, 更稳定。
- 4) 大料仓一次性可以容纳大量螺丝, 大大减少往料斗里面加螺丝的次数。
- 5) 可以根据需要调整螺丝送料速度。
- 6) 带垫片或平垫的螺丝也可以实现稳定送料。
- 7) 小尺寸、占用空间小、移动方便。
- 8) 一台供料机可以同时给两套自动化设备锁付轴供应螺丝。

选购配件:

多种颜色可选。



下单前需要确认的技术事项:

- ①您要求的螺丝容量;
- ②可以用来安装螺丝供料器的有效空间(长 x 宽 x 高);
- ③螺丝尺寸;

型号规格:

类目/型号	SF-200A	SF-300A	SF-400A	SF-500A
螺丝容量 (Pcs)	2000~2500	2000~3000	2000~4000	2000~4500
送料速度 (Pcs/Min.)	55~60	45~60	35~50	30~45
电源	100~260ACV、50/60Hz			
尺寸 (mm)	550x300x430	570x320x430	600x350x430	650x400x430
螺丝帽经 (mm)	5	7	9	13
螺丝总长 (mm)	8	10	20	30
出口数量 (Set)	1~2(根据实际需求设计)			
净重 (Kg)	15	18	19	21
选购配件	放置桌、自动螺丝加料机			

ENC 螺丝供料机 (真空吸附型&强磁吸附型)

转盘式结构设计 + 可调整轨道 + 科学设计 + 耐磨轨道
+ 作为自动化设备螺丝供料机使用 = 良好性能



特点:

- 1) 用作自动化设备的螺丝供料系统, 相较于振动盘, 性能更加稳定。
- 2) 分离式的轨道设计, 允许自由调整螺丝轨道宽度, 因此它可以满足 M1.0~3.0mm 规格的螺丝。
- 3) 特殊的结构设计确保螺丝送料既快速又稳定。
- 4) 可以与自动化设备嫁接在一起, 由自动化设备 PLC 对其控制, 信号输入输出端子位于机器底部。
- 5) 送料速度和控料速度可以根据实际需要自由调整。
- 6) 我们机器可以很好地满足特殊的 1:1 短螺丝和带垫片螺丝。
- 7) 整体尺寸小、不占空间、移动方便。

示意图:





ENC-1050T

ENC-1060T

ENC-1050TC

ENC-1060TC

型号规格:

类目/型号		ENC-1050T	ENC-1060T	ENC-1050TC	ENC-1060TC
适用的螺丝	螺丝材质	铁、镍、钴等			
	螺丝头型				
		1mm≤d≤5mm D≤8mm, s≤12mm, 3mm≤L≤15mm	1mm≤d≤6mm D≤10mm, s≤15mm, 3mm≤L≤20mm	1mm≤d≤5mm D≤8mm, s≤12mm, 3mm≤L≤15mm	1mm≤d≤6mm D≤10mm, s≤15mm, 3mm≤L≤20mm
送料速度 (Pcs/Sec.)		2			
保护/恢复功能		过载保护电路、逆功率极性防止电路			
信号输出		√	√	√	√
工作电压		110~240ACV、50/60Hz			
容量 (Pcs)		500~2000	1000~5000	500~2000	1000~5000
计数功能		×	×	√	√
整体尺寸 (mm)		180x125x140	235x165x180	180x125x140	235x165x180
重量 (kg)		2.5	4.8	2.5	4.8
附属配件		操作手册、电源控制器、六边形扳手			

应用展示:




注意:

- ① “+极” 和 “-极” 不能反过来连接。
- ② 不能直接将本机器连接到电源。
- ③ 红色线缆与外部设备 PLC 连接, 黑色线缆与电源连接。



信号输入输出端子




ENC 螺丝供料机（滚筒型）


根据螺丝和需求定制 = 良好性能






特点:



应用展示:



螺丝滚筒介绍:



注意: 当挖铲从料斗底部沿红色箭头方向旋转时, 挖起一些螺丝。

注意: 当挖铲旋转到一定角度时, 挖铲里面的螺丝自动掉入线性轨道, 此动作不间断重复。

特点:

- 1) 根据您的要求和螺丝非标定制。
- 2) 与振动盘型螺丝供料机相比, 噪音小得多, 给您营造一个安静舒适的工作环境。
- 3) 特殊的结构设计, 确保送料速度更快, 更稳定。
- 4) 大料仓, 一次性可以容纳大量螺丝, 大大减少往料斗里面加螺丝的次数。
- 5) 可以根据需要调整螺丝送料速度。
- 6) 带垫片或平垫的螺丝也可以实现稳定送料。
- 7) 小尺寸、占用空间小、移动方便。
- 8) 一台供料机可以同时给两套自动化设备锁付轴供应螺丝。

选购配件:

多种颜色可选。




下单前需要确认的技术事项:

- ①您要求的螺丝容量;
- ②可以用来安装螺丝供料器的有效空间 (长 x 宽 x 高);
- ③螺丝尺寸;

型号规格:				
类目/型号	SF-200R	SF-300R	SF-400R	SF-500R
螺丝容量 (Pcs)	2000~2500	2000~3000	2000~4000	2000~4500
供料速度 (Pcs/Min.)	55~60	45~60	35~50	30~45
电源	100~260ACV、50/60Hz			
尺寸 (mm)	550x300x300	560x310x300	570x320x320	660x350x340
螺丝帽经 (mm)	5	7	9	13
螺丝总长 (mm)	8	10	20	30
出口数量 (Set)	1~2 (根据实际需求设计)			
净重 (Kg)	15	18	19	21
选购配件	放置桌、自动螺丝加料机			

参考图:




特点:

- 1) 根据需求和螺丝尺寸非标定制。
- 2) 大容量，一次性可以容纳 2000~30000 颗螺丝，大大减少加螺丝的次数。
- 3) 合理设计，牢固结构，保证送料速度的同时，更加稳定。
- 4) 配备创优虎 CHU 电源控制器，可控制送料速度，设定启动方式等。
- 5) 柔软的 PE 涂层可以很好地保护螺丝或工件外观，提高生产品质。
- 6) 带垫片或平垫的螺丝也可以实现稳定送料。
- 7) 标准型是一个出口，如果有需要，我们可以为您定制 2~8 个出口的振动盘。

附属配件:

电源控制器	电源线 (输出)	电源线 (输入)	脚环 & 脚垫
			
SDVC20-S	3 针	3 针	3 套

选购配件:

对射光电	接近开关
  放大图	  放大图
安装	安装

型号规格:

类目/型号	VB-200	VB-300	VB-400	VB-500	VB-600	VB-D 系列
螺丝容量 (Pcs)	3000~8000	3000~7000	3000~7000	2500~6000	1000~3000	≥10000
送料速度 (Pcs/Min)	55~60	45~60	35~50	30~45	30~40	20~30
电源	100~260ACV、50/60Hz					
尺寸 (盘面直径 x H,mm)	200x300	300x320	400x360	500x420	600x500	定制
螺丝帽经 (mm)	5	7	9	13	20	40
总长 (mm)	8	10	20	30	50	100
出口数量 (Set)	1~12(根据实际需求设计)					
净重 (Kg)	18	22	24	26	35	定制
附属配件	电源控制器、电源线(输出、),电源线(输入)、固定脚环和脚垫 x3					
选购配件	对射光电、接近开关、自动螺丝加料机					

下单前需要确认的技术事项:

- ① 您要求的螺丝容量;
- ② 可以用来安装螺丝送料器的有效空间 (长 x 宽 x 高);
- ③ 出口方向 (顺时针或者逆时针, 请参考上面“参考图”);
- ④ 螺丝外观保护要求;
- ⑤ 螺丝出口数量、彼此间距、出口高度;
- ⑥ 螺丝尺寸;
- ⑦ 隔音要求;